

26.05.2017 № 1-26-1918

Генеральному директору
ТОВ «ВК – Інвестбуд»

На № 12/05/17 від 12.05.2017

Аврицевичу Д.О.

вул. Володимирська, 7, оф. 1,
м. Київ, Україна, 01025

ВИСНОВОК ПРОВАЙДЕРА АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації

Об'єкт – житловий комплекс з об'єктами соціально-громадського призначення по вул. Маршала Гречка, 10-Б у Подільському р-ні м. Києва з абсолютними висотами у Балтійській системі висот та з географічними координатами (WGS-84):

№	Широта	Довгота	Висота об'єкта, м	Висота об'єкта, м
1	50° 29' 26,6"	30° 24' 35,5"	251,10	265,40
2	50° 29' 26,6"	30° 24' 44,0"		
3	50° 29' 16,5"	30° 24' 43,9"		
4	50° 29' 14,4"	30° 24' 44,2"		
5	50° 29' 14,2"	30° 24' 46,8"		
6	50° 29' 13,9"	30° 24' 50,4"		
7	50° 29' 07,1"	30° 24' 50,4"		
8	50° 29' 07,0"	30° 25' 02,7"		
9	50° 29' 03,9"	30° 25' 02,6"		
10	50° 29' 03,8"	30° 25' 02,5"		
11	50° 29' 03,8"	30° 25' 02,5"		
12	50° 29' 03,7"	30° 25' 02,4"		
13	50° 29' 03,7"	30° 25' 02,2"		
14	50° 29' 03,7"	30° 25' 02,1"		
15	50° 29' 03,7"	30° 24' 57,3"		
16	50° 29' 03,6"	30° 24' 57,0"		
17	50° 29' 03,5"	30° 24' 35,8"		
18	50° 29' 03,6"	30° 24' 35,7"		
19	50° 29' 03,7"	30° 24' 35,4"		
20	50° 29' 03,9"	30° 24' 35,3"		

21	50° 29' 03,9"	30° 24' 35,3"		
22	50° 29' 04,1"	30° 24' 35,2"		
23	50° 29' 09,9"	30° 24' 35,2"		
24	50° 29' 13,4"	30° 24' 35,3"		
25	50° 29' 13,4"	30° 24' 36,9"		
26	50° 29' 15,0"	30° 24' 36,8"		
27	50° 29' 15,0"	30° 24' 35,3"		
28	50° 29' 15,1"	30° 24' 35,3"		
29	50° 29' 26,2"	30° 24' 35,3"		
30	50° 29' 26,5"	30° 24' 35,4"		

не впливатиме на польоти повітряних суден за встановленими правилами (стандартними маршрутами вильоту, прибуття та заходження на посадку за приладами) на аеродроми (вертодроми), обслуговування повітряного руху на яких здійснюється Украерорухом, та на роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження, які належать Украероруху.

Проведено оцінку впливу об'єкта за критеріями документа ICAO Doc 8168 OPS/611 «Procedures for Air Navigation Services. Aircraft Operations» та відомчих будівельних норм «ВСН 7-86 МГА».

Заступник директора
з операційних питань



Р.В. Гуцан